

Serie 0

Procedura di qualificazione
**Elettronico Multimediale AFC /
Elettronica Multimediale AFC**

Lavoro professionale generale (Esame parziale)

Posizione 3 Manutenzione, riparazione e modifica

Parte 1

Cognome :	Nome :	N° candidato :	Data esame :
.....

Correzioni per l'esperto

Temps 25 minuti per 5 esercizi

- Moyens auxiliaires**
- materiale per scrivere
 - ricevitore HUMAX VACI 5300
 - lista canali
 - telecomando
 - modo d'uso del ricevitore satellitare
 - Computer con connessione internet
 - Cavi di collegamento
 - USB-a-Seriale (RS232) Convertitore (Distrelec 69 23 82)
 - chiave USB comprendente :
 - Software d'installation ATEN
 - FormulaV3.exe
 - firmware HUMAX

Punti ottenuti

Firma esperti:

.....

Tempo di rilascio: Questa edizione della prova d'esame non è soggetta ad alcuna restrizione

Preparato da: gruppo di lavoro QV TP MME EFZ 2015

Trascritto da : SDBB dipartimento delle procedure di qualificazione di Berna

Compito	Punteggio	
	massimo	ottenuto
Eeguire il lavoro necessario per aggiornare il software del ricevitore satellitare HUMAX VACI 5300 per un cliente in lingua francese. Il computer non dispone di porta RS232 ed è necessario installare un convertitore USB-seriale (RS232).		
Esercizio 1 Identificazione dell'apparecchio (marca, modello e N° di serie) : HUMAX / VACI 5300 / SN xxxx _____	1	
Esercizio 2 Effettuare l'installazione dell'adattatore USB/ATEN Collegare l'adattatore USB al computer e al connettore RS232 del ricevitore	2	
Esercizio 3 Rilevare le indicazioni dello stato del ricevitore satellitare : Versione del software nell'apparecchio : HVC 1.03.00 _____ Ultimo aggiornamento : 5 SEP 2001 _____ Versione : H 2.08 _____ System ID : 0017.0600 _____	1	
Esercizio 4 Indicare l'ultima versione del software disponibile (Firmware Humax 5300) Versione software aggiornato : HVC 1.06.09 _____	1	
Esercizio 5 Effettuare l'aggiornamento tramite il programma FormulaV3. Configurare il programma V3 Caricare la versione HVC10609.HDF del Firmware 5 _____	4	
Totale parte 1	9	