

Nullserie 2015

Qualifikationsverfahren
Multimediaelektroniker/in EFZ

Allgemeine Berufsarbeiten (Teilprüfung)

Pos. 3 Unterhalten, Reparieren und Ändern Teil 1

Name

.....
Vorname

Kandidatennummer

.....
Datum

EXPERTENVORLAGE

Zeit 25 Minuten für 5 Aufgaben

- Hilfsmittel**
- Schreibmaterial
 - Empfänger HUMAX VACI 5300
 - Transponderliste
 - Fernbedienung zu dem Satellitenreceiver
 - Bedienungsanleitung
 - Computer mit Internet Verbindung
 - USB Schlüssel mit:
 - Installationsprogram ATEN
 - FormulaV3.exe
 - Firmware HUMAX

Erreichte Punktezahl

Unterschrift der Experten/Expertinnen:

.....

Sperrfrist: Diese Prüfungsaufgaben unterliegen keiner Sperrfrist.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe QV TP MME EFZ 2015

Aufgabenstellung	Anzahl Punkte	
	maximal	erreicht
<p>Führen Sie die notwendigen Arbeiten zum Aktualisieren der Software des Satelliten Receivers HUMAX VACI 5300 für einen französischen sprechende Kunde. Ihr Computer hat keine RS232-Schnittstelle und Sie müssen einen Adapter USB-Seriell (RS232) Converter installieren.</p>		
<p>Aufgabe 1</p> <p>Identifizieren Sie das Gerät (Marke, Typ und Seriennummer)</p> <p>HUMAX / VACI 5300 / SN xxxx _____</p>	1	
<p>Aufgabe 2</p> <p>Installieren Sie den USB/ATEN Adapter Verbinden Sie den USB-Adapter an den Computer und die RS232-Kabel an den Empfänger</p>	2	
<p>Aufgabe 3</p> <p>Lesen Sie die folgenden Betriebsstände aus:</p> <p>Software-Version des Gerätes: HVC 1.03.00 _____</p> <p>Letzte Aktualisierung: 5 SEP 2001 _____</p> <p>Version : H 2.08 _____</p> <p>System ID : 0017.0600 _____</p>	1	
<p>Aufgabe 4</p> <p>Ermitteln Sie den aktuellsten Softwarestand (Firmware Humax 5300).</p> <p>Aktuelle Software-Version: HVC 1.06.09 _____</p>	1	
<p>Aufgabe 5</p> <p>Führen Sie das Softwareupdate mit Hilfe des FormulaV3 Programmes durch.</p> <p>Software FormulaV3 konfigurieren</p> <p>Version HVC10609.HDF von Firmware 5 hochladen</p>	2	2
Übertrag	9	